ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

SZCZEGÓŁOWY OPIS STANU TECHNICZNEGO I WYPOSAŻENIA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Dokument sporządzono według stanu faktycznego ciągnika stwierdzonego na dzień wskazany w jego opisie. Integralną część dokumentu stanowi dokumentacja zdjęciowa.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży ciągnika niniejszy opis wraz z dotyczącą go dokumentacją zdjęciową stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży.

W części „Ujawnione uszkodzenia, niesprawności, braki i inne konkretne cechy" należy szczegółowo wskazać wszystkie stwierdzone cechy techniczne, uszkodzenia, braki wyposażenia, ślady zużycia oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na ocenę stanu technicznego ciągnika, jego zgodność z umową oraz wartość sprzedaży. W przypadku nabywcy korzystającego z ochrony konsumenckiej informacje te podlegają odrębnej i wyraźnej akceptacji przed zawarciem umowy sprzedaży lub przystąpieniem do procedury sprzedaży.

OPIS NR 1

Massey Ferguson 8740

1. Dane identyfikacyjne

Marka / model	Massey Ferguson 8740
Rok produkcji	2018
Numer fabryczny / VIN	VKKMY49GPJB340069
Numer rejestracyjny	DSW VP20
Numer inwentarzowy	746125, 6690627
Masa własna	11 925 kg
Dopuszczalna ładowność	4 000 kg
Przebieg / liczba motogodzin	5 038 h
Moc silnika	298 kW
Rozmiar opon	tył 710/75 R42; przód 600/65 R34

2. Wyposażenie i elementy przekazywane z ciągnikiem

- nawigacja rolnicza oraz komplet kół bliźniaczych
- inne wyposażenie / dokumenty / akcesoria:
  .....
- .....

3. Stan techniczny – opis ogólny i według zespołów

Zespół / obszar	Opis stanu / wynik oględzin	Uwagi / odniesienie do zdjęć
Silnik i osprzęt	Bez uszkodzeń / spawny	
Układ napędowy / przekładnia	Bez uszkodzeń / sprawny	
Układ kierowniczy i hamulcowy	Bez uszkodzeń / sprawny	
Układ hydrauliczny	Bez uszkodzeń / sprawny	
Instalacja elektryczna / elektronika	Bez uszkodzeń / sprawna	
Kabina i wyposażenie operatora	Wszystko w oryginale	
Opony / koła	NOWE Z 2025 ALLIANCE	
Nawigacja rolnicza	AUTOGATE	
Nadwozie / elementy zewnętrzne	Bez uszkodzeń / sprawne	
Pozostałe	Obciążnik żeliwny 2300 KG	

4. Ujawnione uszkodzenia, niesprawności, braki i inne konkretne cechy

Poniższe pozycje powinny być sformułowane konkretnie. W razie potrzeby należy wskazać zakres, miejsce występowania i numer zdjęcia.

Lp.	Konkretna cecha / uszkodzenie / niesprawność / brak	Znaczenie / uwagi	Zdjęcie nr
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Lp.	Konkretna cecha / uszkodzenie / niesprawność / brak	Znaczenie / uwagi	Zdjęcie nr
7			
8			
9			
10			

5. Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia nr: .....

Nośnik / lokalizacja plików (jeżeli dotyczy): .....

Dokumentacja zdjęciowa została wykonana w dniu: ..... 2026 r.

6. Dane dotyczące sporządzenia opisu

Stan ciągnika opisano według oględzin przeprowadzonych w dniu: 05.11.2026 r.

Miejsce oględzin: Dział Produkcji Rolnej, Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom

Osoba / osoby sporządzające opis:

1) Barbara Kudlińska stanowisko: Młodszy Specjalista / Kierownik

2) Karol Sapieja stanowisko: Specjalista Techniczny

Podpisy:

MŁODSZY SPECJALISTA
Dział Produkcji Rolnej
Barbara Kudlińska

.....Barbara Kudlińska.....

.....

7. Zmiany stanu stwierdzone po sporządzeniu opisu, a przed rozpoczęciem licytacji – wypełnia się wyłącznie, jeżeli wystąpiły

Lp.	Data stwierdzenia	Opis zmiany	Dokumentacja / zdjęcie	Podpis osoby stwierdzającej
1				
2				
3				
4				

Jeżeli ujawniona zmiana dotyczy konkretnej cechy wymagającej odrębnej akceptacji uczestnika korzystającego z ochrony konsumenckiej, akceptację dokumentuje się w odrębnym oświadczeniu lub jego uzupełnieniu, zgodnie z Regulaminem.